

Plesso Scolastico “Capuana”

Via Roma, 133 – Siculiana (AG)

Cod. R19041

Comune di Siculiana – Piazza G. Basile, 23 – 92010 Siculiana (AG)



Relazione sulle Indagini


REPORT DIAGNOSTICO


REPORT DIAGNOSTICO - PIANO PRIMO



LEGENDA

- IR TERMOGRAFIA
- O RILIEVO SOLAIO




RILIEVO SOLAIO			
SOLAIO L1-R1			
Larghezza Travetto [cm]	8		
Interasse Travetto [cm]	35		
Spessore Portato [cm]	8		
Spessore Cappa [cm]	4		
Altezza Alleggerimento [cm]	19		



LEGENDA

- C CAROTAGGIO MURATURA
- SM SCARIFICA MURATURA
- IR TERMOGRAFIA
- O RILIEVO SOLAIO

REPORT DIAGNOSTICO - PIANO TERRA



SCARIFICA
MURATURA LO-M6



SCARIFICA
MURATURA LO-M7




SCARIFICA
MURATURA LO-M1

SCARIFICA
MURATURA LO-M2

PROVA CON SCLEROMETRO
MURATURA LO-M2 - TUFO

8	8	8	8	8
8	8	8	8	8
Media		8		



PROVA CON SCLEROMETRO
MURATURA LO-M2 - MATTONE

24	24	18	22	16
18	22	24	22	20
Media		21		

SCARIFICA
MURATURA LO-M3


SCARIFICA
MURATURA LO-M4



SCARIFICA
MURATURA LO-M5

RILIEVO SOLAIO
SOLAIO LO-R1

Larghezza Travetto [cm]	8
Interasse Travetto [cm]	35
Spessore Portato [cm]	8
Spessore Cappa [cm]	4
Altezza Alleggerimento [cm]	19



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Documentazione fotografica

Di seguito si riporta la documentazione fotografica che caratterizza l'edificio in esame.



Foto n°1 -



Foto n°2 -



Foto n°3 -



Foto n°4 -



Foto n°5 -



Foto n°6 -



Foto n°7 -



Foto n°8 -



Foto n°9 -



Foto n°10 -



Foto n°11 -



Foto n°12 -



Foto n°13 -



Foto n°14 -



Foto n°15 -



Foto n°16 -



Foto n°17 -



Foto n°18 -



Foto n°19 -



Foto n°20 -



Foto n°21 -



Foto n°22 -



Foto n°23 -



Foto n°24 -




Foto n°25 -



Foto n°26 -



Foto n°27 -



Foto n°28 -



Foto n°29 -



Foto n°30 -



Foto n°31 -



Foto n°32 -




Foto n°33 -




Foto n°34 -




Foto n°35 -



Foto n°36 -